



S 125

NR9-10

Piattaforme Aeree Semoventi / Self-Propelled Aerial Platforms

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' - CE DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION CE DE CONFORMITE' - EG KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG - DECLARACION CE DE CONFORMIDAD -98/37/CE (89/392 - 91/368 - 93/44 - 93/68) 89/336/CE-

Noi - We - Nous - Wir - Nosotros

Tigieffe s.r.l. - Via Villa Superiore N.° 82 - Luzzara (Reggio Emilia) - ITALIA

Dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Declare under our exclusive responsibility that the product:

Declarons sous notre responsabilité exclusive que le produit:

Erkläre hiermit unter Übernahme der vollen Verantwortung für diese Erklärung, daß das produkt:

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Piattaforma Aerea Semovente
Self-propelled Aerial Platform
Plate-forme Automotrice
Selbstfahrende Hebebühne
Plataforma Aerea Autopropulsada

Table with 3 columns: Modello - Model - Modèle, N° Chassis - Chassis No., Anno - Year - Année. Row 1: VG 700 pot-hole, VG 223209, 2008.

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle direttive 98/37/CE, 89/336/CE, 73/23/CE e al modello certificato da:

To which this declaration refers is in compliance with the directives 98/37/CE, 89/336/CE, 73/23/CE and with the model certified by:

Faisant l'objet de la présente déclaration est conforme aux directives 98/37/CE, 89/336/CE, 73/23/CE et au modèle certifié par:

Auf das sich die vorliegende Erklärung bezieht, den Richtlinien 98/37/EG, 89/336/EG, 73/23/EG und dem von:

Al cual esta declaración se refiere cumple las directivas 98/37/CE, 89/336/C, 73/23/CE E y el modelo certificado por:

ICEPI Srl
Via P. Belizzi, 29/31/33
29100 Piacenza (Italia)
N. di identificazione 0066

con il seguente numero di certificazione:

with the following certification number:

avec le numéro de certification suivant:

Zertifizierten Modell mit folgender Zertifizierungsnummer:

con el siguiente número de certificación:

N.Certificato - Certificate No. - N° du certificat - Bestätigungnummer - N° de certificado

M 140/99

e alle norme seguenti:

and with the following standards:

et aux normes suivantes:

die erklärung entspricht den folgenden normen:

y a las siguientes normas:

ISO EN 12100 , EN 414 , EN 60204.

Luzzara (RE), 12.12.2008.

Handwritten signature of Virginio Ferramola

Virginio Ferramola
(Il legale rappresentante - The legal representative)



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2000

AIRO BY TIGIEFFE S.r.l.
VIA VILLA SUPERIORE, 82 - 42045 LUZZARA (RE) - ITALY
ENTRATA MERC: VIA FIENIL NUOVO, 1
TEL.: +39 0522 977365 (R.A.) - FAX: +39 0522 977015

CAP. SOC. EURO 99.480,00 INT. VERSATO
ISCRIZ. R.I. RE N° 9672 - ISCRIZ. R.E.A. RE N° 147792
COD. FISC./PART. IVA: IT 00914750351 - ESTERO: RE 016050
WEB SITE: www.airo.com /E-MAIL: info@airo.com



Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Complessa Impiantistica Antinfortunistica

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs 81/2008 art 71 comma 11 e Allegato VII)

Il giorno.....23/09/2025.....il sottoscrittoAntonio ...Grosso... ha provveduto alla:

I prima-verifica-periodica
 IX I verifica periodica (successiva alla prima)

della

XI ponte mobile sviluppabile

I gru

I carro raccogli frutta

I carrello semovente a braccio telescopico

I ascensore\montacarichi da cantiere

I piattaforma autosollevante

I ponti sospesi e relativi argani

I idroestrattore

I scala aerea ad inclinazione variabile

TipoPONTE MOBILE AD AZ. MOTORIZZATOMATRICOLA ISPEL BO 200216/09

marca.....TIGIEFFE - AIRO.....mod.VG 700nr. Fabbrica...VG223209 N° interno S 125

Installato\utilizzato nel cantiere\stabilimento della Ditta: [REDACTED]

Comune... [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Discrete per quanto accertato da esame condotto a vista su strutture verniciate e da quanto rilevato circa la regolarità delle manutenzioni eseguite.
- 2) Esame degli organi principali : Non si rilevano anomalie.
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza : Regolare; i dispositivi di sicurezza installati hanno funzionato regolarmente.
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Piattaforma di lavoro elevabile avente portata massima kg 265 comprese 2 persone; anno di costruzione 2008.
Altri dati come da libretto di uso e manutenzione e dichiarazione CE di conformità.
- 5) Osservazioni: Ore di lavoro rilevate: 983

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro :

IX I risulta adeguata ai fini della sicurezza tenendo conto che la verifica è stata condotta a vista su strutture verniciate.

~~I I non risulta adeguata ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:~~

Luogo e data [REDACTED]23/09/2025

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Spedito mezzo e-mail a: dante.manzoni@sacmi.it

Verificatore
T.d.P. Antonio Grosso
Firma