



N° d'imprimé : K007348429

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

006-10

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/05/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL

21089352

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/05/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S014K089

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : route de Rouen

14840 DEMOUVILLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 014K7001

NOM ET PRÉNOM : DESLANDES FRANCK

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

EJ-853-BE (F)

Date

d'immatriculation

20/08/2020

Date de 1ère mise en
circulation

03/01/2017

Marque

IVECO

Genre

TRR

Carrosserie

PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)

WJMM62AT90C360805

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

N30VECTRN444494

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

439592

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DY-121-AV

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.52 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 59%

Efficacité par essieu : E1: 58% E2: 61%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 3% E2: 5%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 27%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -2.2% D: -1.9% h: $< 0.8 \text{ m}$ Feux de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G: -1.1% D: 2.0%