




AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005581330

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/01/2026	26399571
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	Défaillances mineures 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Milieu) 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche Inférieur) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite, Gauche) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Droite) 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu) Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
15/01/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S076J130 (9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL (3) COORDONNÉES : AÉRODROME DE DIEPPE ST AUBIN 76550 ST AUBIN SUR SCIE 02.32.90.05.26		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 076J7013 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays 7067 YB 76 (F)	Date d'immatriculation 09/12/2005	Date de 1ère mise en circulation 09/12/2005
Marque M.A.N.	Genre CAM	Carrosserie BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN) WMAH89ZZ25W061052	(5) Catégorie Internationale N3	
Type/CNIT H89PM1PR	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 826585		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Opacité des fumées (<=1.20m-1) : C1:0.12m-1 C2:0.11m-1 Frein de service : Efficacité globale (>= à 45%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 56% E2 : 56% E3 : 58% Déséquilibre (<20%) E1 : 25% E2 : 9% E3 : 3% Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 40% Frein de secours : Efficacité globale (>= à 23%) : 40% Efficacité par essieu : E2 : 57% E3 : 57% Déséquilibre (<30%) E2 : 7% E3 : 5% Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.9% D:-1.0% h<0,8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-4.0% D:-1.6%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		