




N° d'imprimé : Z P 2 2 0 0 1 8 2 7

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/02/2025	25000175
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Gauche) 4.4.4.a.1. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite Inférieur) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Arrière Inférieur) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche Inférieur) 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
12/02/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S076Z169		
(9) RAISON SOCIALE : TECHNICONTRÔL P.L		
(3) COORDONNÉES : Bassin Saint Gervais BP 35033 76042 cedex ROUEN		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076Z7055		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : AY-492-AV (F)	Date d'immatriculation : 05/08/2010	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 05/08/2010
Marque : ISUZU	Genre : VASP	Carrosserie : BOM
(1) N° dans la série du type (VIN) : JAANMR85EA7100069	(5) Catégorie internationale : N2	
Type/CNIT : NMR855025NJ	Énergie : GO	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
194894		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide	Opacité des fumées ($\leq$ à 1.50 m⁻¹) : C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹ Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 75% Efficacité par essieu : E1 : 81% E2 : 70% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 10% Frein de secours : indépendance des circuits Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -0.6% h : <0.8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -3.6% D : -4.0% État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Bennes à ordures ménagères	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
DATE :		