

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB02776244

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		02/01/2024	24000002
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0 6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
01/01/2025		1 1.4.a.1. MANOMÈTRE OU INDICATEUR DE PRESSION BASSE : Dysfonctionnement ou défautuosité du manomètre ou de l'indicateur	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1 1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Essieu 2 Gauche)	
Contrôle technique périodique		4 2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Droite Supérieur)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4 11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation (Droite Latéral Inférieur)	
N° D'AGRÈMENT : S056Z106		6 1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière Droite Gauche, Avant Inférieur)	
(9) RAISON SOCIALE : ARMOR CONTROLE POIDS LOURDS		6 2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Latéral Inférieur, Droite Milieu Latéral Inférieur)	
(3) COORDONNÉES : 130 RTE DE CAUDAN KERGOUSSEL 56850 CAUDAN		6 2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Gauche)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6 2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
N° D'AGRÈMENT : 056Z7018		6 2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant Milieu Inférieur)	
NOM ET PRÉNOM : LE NEPVOU JULIEN		6 2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Déteriorés ou mal fixés (Essieu 1 Droite Gauche)	
SIGNATURE :		7 2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Droite Latéral Extérieur)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CR-727-VZ (F)	17/02/2016	12/02/2008	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF629AHA000002252	N3		
Type/CNIT	Énergie		
29AHA4DC2	G0		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
627478			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : A vide			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
Opacité des fumées ($\leq$ à 1.70 m^{-1}) :			
C1 : $<0.10\text{ m}^{-1}$ C2 : $<0.10\text{ m}^{-1}$			
Frein de service :			
Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 65%			
Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 65%			
Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 13% E2 : 1%			
Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 28%			
Frein de secours : Indépendance des circuits			
Fau de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -1.1% h $< 0.8\text{ m}$			
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine			