

N° d'imprimé : K 009223444

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25027953

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S026K126

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Rue Etienne Lenoir
Z.A. La Motte Nord
26000 VALENCE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 026K7022

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

AE-080-SD (F)

Date d'immatriculation

19/04/2013

Date de 1ère mise en circulation

03/01/2005

Marque

RENAULT

Genre

CAM

Carrosserie

FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF622AVA000106391

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

ABSENT

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

1145699

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.14 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 62%

Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 55%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 7% E2: 2%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 25%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 25%

Efficacité par essieu : E2: 42%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 13%Feux de croisement ($-0,5\%$ à $-2,5\%$) : G: -2.1% D: -1.4% h: $< 0,8 \text{ m}$