




REN FK 069 DB

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER



N° d'imprimé : K009328448

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

08/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25003499

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013K481

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 4, Rue LAVOISIER

13310 SAINT MARTIN DE CRAU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 030Z7015

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FK-069-DB (F)

17/09/2019

17/09/2019

Marque

Genre

Carrosserie

KOGEL

SREM

PTE CONT

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WK0S0002400245645

O4

Type/CNIT

Énergie

ABSENT

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GN-135-XP

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 51%

Efficacité par essieu : E1: 50% E2: 51% E3: 50%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 1% E2: 9% E3: 4%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX