

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132698859

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 17/09/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25097828
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 16/11/2025	<p>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</p> <p>1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G</p> <p>6.1.7.e.2. TRANSMISSION : Arbre de transmission endommagé ou déformé : C</p> <p>8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV</p> <p>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</p> <p>0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule</p> <p>2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV</p> <p>4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse : AR, C</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD, ARG</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG</p> <p>6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : AR</p> <p>Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : WDF639601138237</p> <p>Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</p> <p>04.10.2024: 301 732 km / 25.09.2023: 283 088 km / 28.09.2022: 272 425 km 04.10.2021: 244 008 km / 29.09.2020: 209 563 km / 03.10.2019: 173 514 km 11.10.2018: 139 396 km</p>	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 027C1151 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation CZ-454-LG(F) 11/01/2022 11/10/2013 Marque Désignation commerciale MERCEDES BENZ VITO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WDF63960113823704 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10MCDCTJ45V665 GO Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visé par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

310872

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-15.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		2 %	
Force verticales :	1196 daN		1352 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	432 daN	422 daN	244 daN	256 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	432 daN	422 daN	244 daN	256 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	53 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	14 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-3.4 %	-2.2 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-3.9 %		

Médiateur de Mobilians.