AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005731469

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
09/09/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
26194595

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
08/10/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**
N° D'AGREMENT : **S084J073**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
421 RUE BENJAMIN FRANKLIN

84130 LE PONTET
04.90.31.75.84

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**
N° D'AGREMENT : 084J7013
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BG-324-KJ (F) | 19/01/2011 | 19/01/2005 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| M.A.N. | CAM | BEN AMO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WMAL87ZZ64Y136692 | N3 |

| Type/CNIT | Energie |
|---|---|
| L87GL87P18 | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
406906

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**
ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**
0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
0.6.7.a.2. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE : Absente ou non conforme
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.2.22.f.2. OPACITÉ : Fumée excessive

**Défaillances mineures**
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Latéral, Avant Gauche Supérieur)
6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**