

N° d'imprimé : S 637658106

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26036453

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER  
PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY  
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 030S1083

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

EX-824-PB (F)

12/07/2022

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

25/05/2018

Marque

DANGEL

Désignation commerciale

PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF37BBHY6JN507308

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10DGLCT004J756

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur  
professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

211733

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles, AV.

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AVG,AVD.

4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR,ARD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARD,ARG.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG.

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, ARG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

24/05/2022 : 111912km / 04/07/2024 : 170609km / 27/11/2025 : 211719km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):		-2 2m/Km		
Forces verticales :		1%		0%
Frein de service :		850daN		599daN
Forces de freinage :	315daN	294daN	202daN	192daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ):		7%		5%
Forces de freinage (efficacité) :	315daN	294daN	202daN	192daN
Taux d'efficacité ( $\geq 50\%$ ):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ): 20%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C4: $< 0.10m-1$ C5: $< 0.10m-1$ C6: $< 0.10m-1$ Moyenne: $< 0.10m-1$				
Feux de croisement (-3% à -0.5%)	-1.8%	-1.1%		