

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA REVISIONE BIENNALE
DI CRONOTACHIGRAFI CEE**

Si certifica che in data 09/08/2024 è stato controllato il cronotachigrafo CEE marca Mannesma matricola 0182142 , in quanto rispondente alle prescrizioni tecniche e metrologiche del Regolamento CEE n° 3821/85, ed è stato piombato con la sigla MICA TN040 Alfanumerica di cui all'Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive- DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI - UFFICIO D3 – STRUMENTI DI MISURA , in data 16/03/2013 Prot. N° 009972

L'operazione è stata annotata sul registro dei montaggi e delle riparazioni, vidimato dal competente Ufficio Prov/le Metrico di TRENTO al n° 966 della pagina 49

il cronotachigrafo è installato sull'autoveicolo di proprietà della Ditta :
DELTA PERFORAZIONI ROCCE DI BOGO GUALTIERO ERCOLE &C.SAS
FRAZ.NAVE S.FELICE 4,LAVIS (TN)

Dati dell'autocarro	Marca del veicolo	MERCEDES 1117
	Targa	CE419YC
	Categoria del veicolo	N2
	Coefficiente W ₁	13350
	Pneumatico (mm)	2595
	Marca del Pneumatico e Tipo	ADVANCE 245/70/19.5
	Coefficiente W	13350

(Compilare la parte sottostante solo in caso di verbale di accertamento di infrazione art. 179 del n.c.s.)

Verbale n° del emesso da
Ufficio Prov/le Metrico a cui è stata inviata copia della presente e del verbale :

Si rilascia la presente attestazione ai fini consentiti dalla legge.

interservice S.P.A.
Timbro e firma
Via San Sebastian, 4 - Interporto
38121 TRENTO
Tel. 0461/383333 - Fax 0461/383350
www.interservice.it
P.N.A. 01903437223



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D Lgs 81/2008 art 71 comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 08/01/2018 il sottoscritto BAILONI CLAUDIO

ha provveduto alla:

- prima verifica periodica
 verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input checked="" type="checkbox"/> gru <u>SU AUTOCARRO</u> |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input type="checkbox"/> |

tipo GRU IDRAULICA matr. 1991/0/00531/PC

marca EFFER S.p.A. mod. 6000 A2/26 nr. Fabbrica 04041AG17/23

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: SUFFICIENTI PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

2) Esame degli organi principali: NON SI RILEVANO ANOMALIE AGLI ORGANI NORMALMENTE ACCESSIBILI

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE ALLE PROVE A VUOTO E CON CARICO DI PROVA DI 1320 Kg A 3,90 m. DI SBRACCIO

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: GRU EFFER PORTATA MASSIMA 2500 Kg
RISPETTARE SCRUPolosAMENTE IL DIAGRAMMA DI CARICO.

5) Osservazioni: GRU EFFER ANNO DI COSTRUZIONE 1991 INSTALLATA SU AUTOCARRO MERCEDES TIPO 1117 TARGATO CE 419 YC. SI PRENDE ATTO DELL'INDAGINE SUPPLEMENTARE EFFETTUATA CON VITA RESIDUA DI ANNI 6 FINO AL 01/12/2021.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

MONITORARE LEGGERO TRAFILAMENTO SECONDO PISTONE, AGGIORNARE CONTROLLO TRIMESTRALE FUNE.

PROSSIMA VERIFICA ENTRO: 08/01/2019

Luogo e data: Trento, 08/01/2018

Verificatore

Nome, Cognome e Qualifica

Firma

Claudio Bailoni - Perito Industriale