



N° d'imprimé : K 009258936

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contre-visite

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25032798

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

DÉFAILLANCES MINEURES :

- | | |
|------------|--|
| 0.6.6.a.1. | JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme |
| 4.2.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur) |
| 5.2.3.e.1. | PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2) |
| 6.1.1.c.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 2 Avant Supérieur) |
| 7.8.1.b.1. | INDICATEUR DE VITESSE : Fonctionnement altéré |
| 7.8.1.c.1. | INDICATEUR DE VITESSE : Éclairage insuffisant |

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028K071

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 40 Avenue Louis Pasteur
ZA de Gellainville
28630 GELLAINVILLE**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 028Z7017

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DS-820-LE (F)	03/06/2022	17/07/2007
Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	CARB LEG
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
XLRAE55GF0L331391		N3
Type/CNIT		Énergie
AE15N		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

661969

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 25032718

DATE : 15/09/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S028K071

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**Opacité des fumées ($\leq 3.00 \text{ m}^{-1}$) :**C1: $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $<0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits