

**Mantes V.I.**

Chemin des Marceaux
78710 ROSNY-SUR-SEINE
France

Téléphone : +33 1 30 42 92 73
Télécopie : +33 1 30 42 98 96
www.mantesvi.fr
contact@mantesvi.fr

SAS au capital de 1 000 000,00 €
R.C.S. Versailles 412044299
Siret : 41204429900029 - Naf : 45.11Z
TVA intracommunautaire FR23412044299

FACTURE

Facture N° FCL-0123-04653 - Date : 31/08/2023

Code client : 411C01266

Page 1

Numéro O.R. : OR-0123-00937 - 24/07/2023

Votre TVA intracommunautaire :

Prestation de services

Votre Siren : 329168157

Numéro d'immatriculation	DS-820-LE	Lieu de réparation	Mantes V.I.
Numéro de série	XLRAE55GF0L331391	Assistance constructeur	
Date de mise en circulation	00/00/0000	Référence client	8815961
Marque	DAF	Numéro contrat	
Résumé matériel		Date de terme du contrat	
Kilométrage relevé	602 000	Heures moteur	
Date de prochain entretien	00/00/0000	Référence du matériel	
		Kilométrage prochain entretien	0

Article	Désignation	Qté	P.U.	Total H.T.
---------	-------------	-----	------	------------

Adresse de rattachement du matériel : COLAS FRANCE - AGENCE DE VILLEPREUX, 59092 LILLE-CEDEX-9

**** Aucune pièce ne sera reprise ou échangée sans accord au préalable ****

Date début travaux : 24/07/2023 - Date fin travaux : 08/08/2023 - Réceptionnaire : Nicolas LEMARECHAL

VEHICULE ARRIVE PAR DEPANNEUSE (A13 -TRAPPES)

LE MOTEUR CLAQUE TRES FORT

GROSSE FUME BLANCHE A L'ECHAPPEMENT

FORTE ODEUR DE CARBURANT UNE FOIS ALLUME

--- DEVIS CLIENT ---

DEPOSE CULASSE MOTEUR

PISTON ET CYLINDRE N° 1 HS (PERCEE)

FOURNITURE ET REMPLACEMENT MOTEUR ECHANGE STANDARD

DESHABILLAGE/RHABILLAGE DES ORGANES MOTEUR

DEPOSE /REPOSE BOITE DE VITESSE

REPLACEMENT KIT EMBRAYAGE + COURONNE DEMARREUR

REPLACEMENT KIT COURROIE + GALET

REPLACEMENT DE LA FILTRATION MOTEUR

VIDANGE HUILE MOTEUR

REPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

RECHARGE CLIMATISATION

VIDANGE DU CIRCUIT DE GASOIL BIO

NETTOYAGE DES CANALISATIONS

REMPISSAGE AVEC DU GASOIL B7

PURGE DU CIRCUIT

MISE EN ROUTE DU VEHICULE

ESSAI ROUTIER