



N° d'imprimé : K008971318

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	Contre-visite	(3) DATE DU CONTRÔLE	17/01/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL	25020497
--------------------	---------------	----------------------	------------	---------------------	----------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
--------------------------	-----------

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	23/12/2025
--	------------

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique
-----------------------------	-------------------------------

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S076K235	(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	(3) COORDONNÉES : 28 Hameau du Petit Lanquetot	76210 LANQUETOT
--------------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 076Z7040	SIGNATURE :		
----------------------------------	--------------------------	-------------	--	--

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT :		076Z7040		
SIGNATURE :				

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES					
ÉTAT DE CHARGE : A vide					
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : 24030765					
DATE : 24/12/2024					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S076K231					

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique					
DÉFAILLANCES MINIEURES :					
6.2.1.a.1.	ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche)	6.2.3.c.1.	PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Gauche)	6.2.6.a.1.	AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)
8.2.22.c.1.	OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1188 P1312 P1694 P2BAC			
COMMENTAIRES :					
Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacité, opacité des fumées contrôlée visuellement					

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
Frein de service : Efficacité globale (≥ 50%) : global: 61%					
Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 56% E3: 62%					
Déséquilibre (< 20%) : E1: 2% E2: 2% E3: 11%					
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 41%					
Frein de secours :					
Efficacité par essieu : indépendance des circuits					
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :					
Benne à ordures ménagères					