AUTOVISION PL
CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

P08/1

N° d'imprimé : J005649643

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/05/2026	26063152

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038J210**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
RUE DE LA VALLÉE FERTILE

38120 FONTANIL CORNILLON
04 76 40 35 14

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 038J7033

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FA-042-GS (F)	11/09/2018	11/09/2018

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	VASP	TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB96421410218757	N3G

Type/CNIT	Energie
X-LINEDAIMLERSSFSGBM2SN34AXB570B390H1GBBZ2 10	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

32516

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 56%
Efficacité par essieu : E1 : 50% E2 : 57% E3 : 61%
Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 1% E3 : 22%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 40%
Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 40%
Efficacité par essieu : E2 : 60% E3 : 56%
Déséquilibre (<30%) E2 : 5% E3 : 2%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) ; G:-1.1% D:-0.8% 0,8 <= h <= 1,0m