



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928853

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26099786		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré : AVD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AV 6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré : AR 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.1.3.c.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées : G 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, AVG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège defectueux 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges defectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, ARD, ARG 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD			
10/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 076D1232 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation CM-128-BJ(F) 03/04/2015 30/09/2008 Marque Désignation commerciale MITSUBISHI CANTER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TYBFB83BD4DU19094 N1 CTTE Type/CNIT Énergie 834 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
313985				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		41 %	
Force verticales :	1622 daN		1361 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	624 daN	625 daN	459 daN	456 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	624 daN	625 daN	459 daN	456 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 28 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %		-2.2 %	

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : D135928854

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26099786
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928853</i> Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03.02.2025: 313 453 km / 26.02.2024: 304 268 km / 22.02.2023: 291 630 km 25.01.2023: 290 543 km / 04.01.2022: 282 841 km / 23.12.2020: 271 795 km 15.01.2020: 262 212 km / 05.12.2018: 254 114 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
10/05/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		
27600 GAILLON		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076D1232		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
CM-128-BJ(F) 03/04/2015 30/09/2008		
Marque Désignation commerciale		
MITSUBISHI CANTER		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
TYBFB83BD4DU19094 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
834 GO		
Document(s) présente(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
313985		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
N° d'agrément: S027D154
N° de série: TYBFB83BD4DU19094

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		41 %	
Force verticales :	1622 daN		1361 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	624 daN	625 daN	459 daN	456 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	624 daN	625 daN	459 daN	456 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %		-2.2 %	