




N° d'imprimé : K009738449

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/07/2026	26103679
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
05/07/2027		0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
Contrôle technique périodique		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Mirroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche)	
N° D'AGRÈMENT : S033K146		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Avant Gauche; Latéral)	
(3) COORDONNÉES : rue Thierry Sabine 33700 MERIGNAC		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P16D9/00 P20EE/00	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 078J7040			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
ED-390-RT (F)	17/12/2020	04/07/2016	
Marque	Genre	Carrosserie	
SCANIA	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YS2P8X40009209560	N3G		
Type/CNIT	Énergie		
N341C0071421A4IE3AxH410OA100D0000D	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
268780			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 71%	
		Efficacité par essieu : E1: 69% E2: 71% E3: 74% E4: 69%	
		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 9% E2: 7% E3: 17% E4: 16%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 55%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 55%	
		Efficacité par essieu : E2: 67% E3: 72% E4: 69%	
		Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 11% E3: 14% E4: 12%	
		Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -0.7% D: -0.6% h: de 0,8 m à 1 m	
		Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: -2.9% D: -1.9%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			