




N° d'imprimé : J004704372 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		01/02/2022	22028061
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<p><b>Défaillances mineures</b>            6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2, Avant, Arrière, Droite, Gauche)            8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD</p> 	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
31/01/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : <b>S003J069</b>			
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL			
(3) COORDONNÉES : RUE DU PARC DE LA MOTHE			
03400 YZEURE 04.70.46.11.50			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 003J7007			
NOM ET PRENOM : François JEREMIAS			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
BD-969-DZ (F)	09/10/2017	16/11/2010	
Marque	Genre	Carrosserie	
MERCEDES	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
WDB9505331L501869		N3	
Type/CNIT	Energie		
G1829NL45C	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
651156		<p><b>Opacité des fumées (≤1.50m-1) :</b>            C1:0.10m-1 C2:0.10m-1</p> <p><b>Frein de service :</b>            Efficacité globale (≥ à 45%) : 57%            Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 52%            Déséquilibre (&lt;20%) E1 : 9% E2 : 4%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ à 18%) : 20%  <b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits</p> <p><b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G:-1.7% D:-1.9% h&lt;0,8m</p> <p><b>Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:</b>            Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine</p>	
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
ETAT DE CHARGE : A vide CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			