



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009401903

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Contrôle-visit	02/04/2026	26160078
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Droite Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 09/03/2027		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
N° D'AGRÈMENT : S073K057 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 430, rue de la Belle Eau Z.I. des Landiers Nord 73000 CHAMBERY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 073K7019 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CN-409-XY (F)	Date d'immatriculation 26/03/2018	Date de 1ère mise en circulation 14/12/2012
Marque VOLVO	Genre CAM	Carrosserie BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN) YV2JG20G6DB640710	(5) Catégorie internationale N3	
Type/CNIT FMD8446BH435L1	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 471004		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° 26159602 DATE 10/03/2025 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S073K057		