





PIH-8

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637516126

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26056233																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) majeure(s) 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV. 1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARG,ARD. 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD. 1.1.15.a.2. CABLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage, ARD. 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AR. 1.4.2.a.2. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, D. 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD. 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, ARG,ARD. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR. 8.2.22.b.2. OPACITE : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/07/2023 : 81958km / 27/06/2024 : 94196km / 03/02/2025 : 104318km / 21/07/2025 : 111839km / 22/01/2026 : 116464km /																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																											
17/05/2026																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																											
Contre visite																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																											
N° D'AGRÉMENT : S082S005																																																																											
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 82																																																																											
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0563021895 1480 AVENUE DE L'EUROPE 82000 MONTAUBAN																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																											
N° D'AGRÉMENT : 082F1032 SIGNATURE : 																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES <table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+0.3m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">6%</td><td colspan="2">3%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1585daN</td><td colspan="2">1365daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>622daN</td><td>577daN</td><td>399daN</td><td>245daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="2">39%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>622daN</td><td>577daN</td><td>399daN</td><td>245daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="4">62%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">11%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.70m-1): C5: 1.29m-1 C6: 1.62m-1 C7: 1.75m-1 Moyenne: 1.56m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3% à -0,5%)</td><td>-0.5%</td><td>-1.9%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.3m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		3%		Forces verticales :	1585daN		1365daN		Frein de service :					Forces de freinage :	622daN	577daN	399daN	245daN	Déséquilibre (<20%):	8%		39%		Forces de freinage (efficacité) :	622daN	577daN	399daN	245daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	11%				Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.70m-1): C5: 1.29m-1 C6: 1.62m-1 C7: 1.75m-1 Moyenne: 1.56m-1					Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-0.5%	-1.9%		
	AVANT					ARRIERE																																																																					
	G					D	G	D																																																																			
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.3m/Km																																																																										
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%					3%																																																																					
Forces verticales :	1585daN		1365daN																																																																								
Frein de service :																																																																											
Forces de freinage :	622daN	577daN	399daN	245daN																																																																							
Déséquilibre (<20%):	8%		39%																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	622daN	577daN	399daN	245daN																																																																							
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%																																																																										
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	11%																																																																										
Emissions à l'échappement :																																																																											
Opacité des fumées (0.70m-1): C5: 1.29m-1 C6: 1.62m-1 C7: 1.75m-1 Moyenne: 1.56m-1																																																																											
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-0.5%	-1.9%																																																																									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																							
FH-186-WD (F)		19/02/2025		15/07/2019																																																																							
Marque		Désignation commerciale																																																																									
IVECO		35C14																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																							
ZCFCD35A50D640226		N1		CTTE																																																																							
Type/CNIT		Énergie																																																																									
IS35CI2AAID11A1FQH5EA2EG66A		GO																																																																									
Document(s) présent(s)																																																																											
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																											
116497																																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																											
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																									
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																											