EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

P15-1

N°d'imprimé : ZP21962383

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/04/2025	25001059

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S050Z071

(9) RAISON SOCIALE : C M P L

(3) COORDONNÉES : Zone industriel les forges
50180 SAINT GILLES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z7011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CG-984-JM (F)	20/12/2018	13/06/2012
Marque	**Genre**	**Carrosserie**
SCANIA	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VLUP6X20009168465	N3
Type/CNIT	**Énergie**
B9G62RA35S	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

320852

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche)

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)

COMMENTAIRES

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 57% E3 : 59%
Déséquilibre (≤ à 20%) : E1 : 4% E2 : 4% E3 : 1%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 39%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -2.6% D : -1.0% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménageres