



AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : J 005384460

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25041236

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S080J072**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
ZI
20 VOIE MICHEL DEBRAY
80100 ABBEVILLE
03.22.28.89.59.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **080J7023**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

CM-634-BQ (F)

Date d'immatriculation

26/02/2016

Date de 1ère mise en
circulation

09/09/2008

Marque

MERCEDES

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9323041L354634

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

G3241KN42M/MOD

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

563295

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE :
Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement
endommagé ou présentant une légère corrosion

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 4)

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré (Essieu 2
Droite)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2, Essieu 3, Essieu
4, Inférieur Toute)

6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS :
Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (Gauche Latéral)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif
antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé
(s) concernant le dispositif antipollution : P1951

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.70m^{-1}$) :

C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 69%

Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 55% E3 : 71% E4 : 72%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 26% E2 : 1% E3 : 1% E4 : 29%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 46%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 23\%$) : 46%

Efficacité par essieu : E2 : 58% E3 : 60% E4 : 58%

Déséquilibre ($< 30\%$) E2 : 9% E3 : 14% E4 : 12%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.1% D:-1.4% h<0,8m