

Imprimé : **J 002962339**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

Nature du contrôle : Visite technique périodique
Date du contrôle : 10/01/2017
N° du procès verbal : 17037035

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° d'agrément : S078J127
Raison sociale :
AUTOVISION PL
Adresse : RUE CHAMOISERIE
78920 ECQUEVILLY
Tél : 01.34.74.97.81

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Nom et Prénom : **BOUJON Henri**
N° d'Agrément : 078J7028
Signature :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : 6029 VE 76 (F) Date C.I. : 06/07/2005 Date 1er circulation : 16/07/2002
Genre : SREM Marque : GEN. TRAIL Type : DF33C11NLA
N° de série dans la série du type : VH1DF33C111XX0391 Energi. :
Kilométrage au compteur : Carrosserie : BENNE 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

Etat de charge : EN CHARGE Catégorie : VR-TMA
Véhicule associé : DZ-598-TM

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Nom : DMJ LOCATION
Adresse : 13 BIS CHEMIN DE ROUEN
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Résultat : A Véhicule accepté
Date du prochain contrôle : 10/01/2018
Numéro de la vignette pare-brise
en cas de visite technique favorable :

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté

Certificat d'immatriculation

- 0.2.1.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION Déterioration (AR)
- 1.2.1.4.3. RESERVOIR DE FREIN Défaut d'épreuve (Tous)
- 4.2.11.1.1. FEU LATERAL Déterioration (AV Gauche)
- 4.2.11.3.4. FEU LATERAL Défaut de fixation (AV Gauche)
- 4.2.13.1.1. SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE ARRIERE Déterioration (Droit Gauche)
- 6.2.17.1.3. ANTI-PROJECTION Déterioration (Essieu 2 Droit Gauche Inférieur)



MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 47% E2 : 47% global : 47 %
Secours : indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 10% E2 : 14%



J09.10

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

SOULEVEZ LE TIMBRE