

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Type de document de référence

☐ Avis de vérification de véhicule routier (AVVR)

☐ Contrôle routier Québec (CRQ)

☐ Rapport d'expertise technique (RET)

Numéro de dossier

A PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom (inscrits sur le certificat d'immatriculation)

Transport Francis Bolduc Inc.

Adresse

495 RUE DES PINS

Ville, village ou municipalité

COOKSHIRE-EATON

Confirmation d'identité (voir verso)

NI

Type

NI

Numéro

73721110

Téléphone

8195830112

Province/État

QC

Code postal

J0B 1M0

Mineur (moins de 18 ans)

☐

B CONDUCTEUR

Nom et prénom

1- Monsieur

2- Madame

3- Autre

Confirmation d'identité (voir verso)

Type

Numéro

Province/État

C VÉHICULE

Type

CA

Numéro d'identification (NIV)

1NPXD40X7ND784385

Numéro d'unité

L977431

Plaque

L977431

Province/État

QC

Marque

PETER

Modèle

389

Année

2022

PNBV (kg)

26 853

Masse nette déclarée (kg)

8 839

Odomètre (km)

514 992

D LIEU

Endroit

9155-7280 Québec Inc., 6957 rue Wolfe, Lac-Mégantic QC G6B 2S3 (819 583-0112)

E DÉFECTUOSITÉS MAJEURES

Code localisation	Code composante	Description	Code défaut	Mesure ou quantité	Unité de mesure	For-tuite	Remarques
07	174	Sellette/plateau d'attelage	F				cassé sous plateau coté droit
33	141	Récepteur freinage	T	150	kPa		freins appliqué

E DÉFECTUOSITÉS MINEURES

Code localisation	Code composante	Description	Code défaut	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques
05	010	Feu d'identification	HH			
01	255	Pare-soleil extérieur	X	330	mm	
14	258	Rétroviseur extérieur	CC			loupe droite
04	259	Vitre latérale	GG			vitre chauffeur ne fonctionne pas
01	332	Lave-glace	GG			
23	176	Sup. plateau d'accouplement	Q			montant fissuré
33	176	Sup. plateau d'accouplement	Q			montant fissuré
15	140	Avertisseur sonore ou visuel	GG	1	nc	alarme sonore
24	141	Récepteur freinage	F			

F REMARQUES

G SIGNATURE

J'ai constaté les faits mentionnés sur ce certificat :

Intervenant SAAQ

Numéro du mécanicien

Numéro de mandat

Heure (HH:MM)

☐ Niveau CVSA

Code

10

Date de la vérification (A-M-J)

2025-06-04

Nom et prénom

Nadeau Maxime

Signature ou code de validation

Signé électroniquement par : Maxime Nadeau

H CONFORMITÉ Défauts majeures

J'atteste que les réparations relatives aux défauts majeures constatées sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.

Intervenant SAAQ

Numéro du mécanicien

Numéro du mandat

Date de l'attestation (A-M-J)

Signature de la personne autorisée

Heure (HH:MM)

H CONFORMITÉ Défauts mineurs

J'atteste que les réparations relatives aux défauts mineurs constatées sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.

Intervenant SAAQ

Numéro du mécanicien

Numéro du mandat

Date de l'attestation (A-M-J)

Signature de la personne autorisée

Heure (HH:MM)

I SIGNIFICATION

Ce document a été remis au

☐ Conducteur

☒ Propriétaire

J VÉHICULE CONFORME (RÉSERVÉ AUX MANDATAIRES)

Je certifie que les documents et l'ensemble de l'équipement du véhicule routier (à l'exception de ce qui a trait à la photométrie et au niveau sonore du système d'échappement) ont été vérifiés et qu'ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.

Intervenant SAAQ

Date de l'attestation (A-M-J)

2025-07-29

Numéro du mandat

7004463

Nom et prénom

Prince Jonathan

Numéro du mécanicien

2002532

Heure (HH:MM)

14:30:00

Signature de la personne autorisée

Signé électroniquement par : Jonathan Prince

Numéro de vignette

4000407445

Société de l'assurance automobile du Québec

6129 90 (2023-02)

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE – VOYEZ LES INSTRUCTIONS AU VERSO