

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132698680

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25097654

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154
 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
 (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables
 27600 GAILLON
 Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
 DN-595-QN(F) 10/02/2015 29/01/2015
 Marque Désignation commerciale
 DACIA DUSTER 4X2 ET 4X4
 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
 UU1HSDADG52049815 N1 CTTE
 Type/CNIT Énergie
 M10DACVP000A733 GO
 Document(s) présenté(s)
 Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

226932

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		3 %	
Force verticales :	856 daN		609 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	310 daN	321 daN	221 daN	189 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	310 daN	321 daN	221 daN	189 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-4.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %			

Médiateur de Mobilians, 4

AUTO BILAN FRANCE sise Cer