



N° d'imprimé : ZB03579857

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

R02-1

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		16/06/2026	26007765
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle	
15/07/2026		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles	
Contre-visite		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S077Z284			
(9) RAISON SOCIALE CONTROLEPLUS.FR CHAUCONIN NEUFMONTIERS CCPLC			
(3) COORDONNÉES : 5A, route de Meaux 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 077Z7026			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
AZ-900-SY (F)	22/03/2013	10/09/2010	
Marque	Genre	Carrosserie	
BENALU	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VH1C34CMSA0103018	O4		
Type/CNIT	Énergie		
C34 C MS01			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE :			
Véhicule remorque de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GB-359-PS			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			

XXXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

N° d'agrément XXXXXXXX

N° de série XXXXXXXX

N° d'imprimé : ZB03579857