




**AUTOVISION PL**  
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005586463

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		29/01/2026	26061971
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<b>Défaillances mineures</b> 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2578/31	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		28/01/2027	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contrôle technique périodique	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : <b>S038J210</b>			
(9) RAISON SOCIALE : <b>AUTOVISION PL</b>			
(3) COORDONNÉES : RUE DE LA VALLÉE FERTILE 38120 FONTANIL CORNILLON 04 76 40 35 14			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 038J7033			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-320-GB (F)		12/12/2022	30/03/2018
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	FG TD	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF640J564JB008668		N2	
Type/CNIT	Energie		
MDA2CUGZ42MNML5664484NAUBNN0L		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
287565			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées (<=0.50m-1) : C1:0.10m-1 C2:0.10m-1	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Frein de service : Efficacité globale (>= à 50%) : 61%	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 58% Déséquilibre (<20%) E1 : 4% E2 : 6%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 32% Frein de secours : indépendance des circuits	
		Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.7% D:-2.1% h<0,8m	