

CERTIFICATO DI REVISIONE

R05:1



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

24/02/2026

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

BSAB2ZI8EKL

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: BS/A0512 del 29/07/1997

Ragione Sociale:

O.R.A. OFFICINA RIPARAZIONI AUTO DI
GHEDA VITTORIO E C. SNC

Indirizzo:

VIA TREBOCCHIE 1/ANT - BEDIZZOLE (BS)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

FK527YP

Stato

I

(5) Categoria

N1

(1) VIN / Telaio N°

VF7YB3MFB12E56280

(4) km

133180

(9) Identità Ispettore

Nome: ENRICO

Cognome: BELLINGERI

Matricola: BS AB2

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 29/02/2028

(10) ALTRE INFORMAZIONI

CERTIFICATO DI REVISIONE

1. NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

06/09/2021

CODICE ANTIFALSA

BSBC2BT1TFK

2. CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: BSA221/279 del 12/11/2014

Ragione Sociale:

PASINI GIOVANNI DI PASINI ALESSANDRO

Incarico:

VIA G. D'ADDA 5 - BEDIZZOLE (BS)

3. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(1) Marca Stato (5) Categoria

PIRELLA

I

N1

(2) VIN / Telaio N°

(4) km

VF7100MFB12E56280

61887

4. IDENTITÀ ISPETTORE

Cognome: ANDREA

Nome: PASINI

Matr. di PASINI ALESSANDRO

Via G. D'ADDA 5 - TEL. 030 6900000

25081 BEDIZZOLE (BS)

F. Codice Fiscale: PSNLGV52E25081000000

Partita IVA: 03069050300

5. RISULTATO CONTROLLO TECNICO

REGOLARE

6. DEL SUCCESSIVO CONTROLLO

Entro il 30/09/2023

7. CARENZE CONSTATE

(10) ALTRE INFORMAZIONI