

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

25/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25007844

N° D'IMPRIMÉ : ZD12598097

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

D'IMPRIME: ZD12598097	
NATURE DU CONTRÔLE	
Contrôle technique périodique	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	
Défavorable pour défaillances majeures]
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1
24/01/2026	(
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	ı
Contre-visite	8
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	(
N° D'AGRÉMENT : S082Z119	8
9) RAISON SOCIALE : CTA BRESSOLS	Ī
3) COORDONNÉES : 1231 B chemin du pastenc	•
82710 BRESSOLS Tel:09 52 70 73 02	t
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	K
1° D'AGRÉMENT : 031S1493	4
SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	F
2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation 03/06/2014 03/06/2014	é
Marque Désignation commerciale NISSAN-MULTITEL CABSTAR-MULTITEL	2 2
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VWASUFF24E4161776 N1 VASP	/
N10NNMVS000X040 Energie GO	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	
	>

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE :

66116

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

(3) DATE DU CONTRÔLE

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AV,AR) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P2118

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVG,AVD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG)

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD, ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG, AVD, ARG, ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 12/06/2018: 28425 km / 17/07/2020: 52897 km / 23/07/2021 : 58058 km / 09/11/2021 : 58067 km / 28/03/2022 : 59421 km / 22/11/2022 : 62234 km / 03/01/2023 : 62289 km / 30/10/2025 : 66109 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		10%	
Forces verticales :	1507 daN		1605 daN	
Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%) :	472 daN 8% 589 daN 54	511 daN 579 daN	260 daN 3% 275 daN	254 daN 252 daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			

Émissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51 m-1) C2: 0.39 C3: 0.33 C4: 0.25

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.9% -4.0%