



N° d'imprimé : K009294583

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		17/10/2025	25033034
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
16/10/2026		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 2)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 3)	
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S028K071			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 40 Avenue Louis Pasteur ZA de Gellainville 28630 GELLAINVILLE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 028Z7017			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
GL-773-HM (F)	26/12/2022	26/12/2022	
Marque	Genre	Carrosserie	
SCORPION	SREM	PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
NR9HKM329NK120024	O4		
Type/CNIT	Énergie		
040SCNSM000U350			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ 45%) : global: 52%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FQ-768-FG		Efficacité par essieu : E1: 56% E2: 67% E3: 39%	
		Déséquilibre (< 20%) : E1: 27% E2: 27% E3: 14%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	

DEKRA
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXXX
N° de série: XXXXXXXXXXXXXXX