



N° d'imprimé : ZP21769735

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		03/12/2024	24003624
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
02/12/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S044Z334			
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique Poids Lourds d'Ancenis			
(3) COORDONNÉES : 65 Rue Antoine de Saint Exupéry 44150 ANCENIS			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 044Z7029			
NOM ET PRÉNOM : non renseignés			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
366 BVK 44 (F)	11/05/2006	11/05/2006	
Marque	Genre	Carrosserie	
SCANIA	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VLUP6X40009107017		N3G	
Type/CNIT		Énergie	
B1G64Z0		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
528215			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq$ à 3.00 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 63%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité par essieu : E1 : 59% E2 : 66% E3 : 63%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 3% E2 : 6% E3 : 5%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 25%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 25%	
		Efficacité par essieu : E1 : 36% E3 : 40%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E1 : 7% E3 : 7%	
		Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.0% D : -1.4% 0.8m $\leq$ h $\leq$ 1.0m	