



N° d'imprimé : D 138671879

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		31/08/2026	26101735		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD			
30/10/2026		1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
Contre-visite		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : G			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures: D			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVG			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV			
27600 GAILLON		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : G			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR			
SIGNATURE :		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AVD			
BQ-735-ZB(F) 04/07/2011 04/07/2011		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG			
Marque Designation commerciale		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR			
CITROEN JUMPER		Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
VF7YCBMCC11884527 N1 VASP		21.08.2025: 130 224 km / 29.08.2024: 123 117 km / 24.07.2024: 122 732 km			
Type/CNIT Energie		28.07.2023: 113 374 km / 26.09.2022: 105 951 km / 12.08.2022: 104 615 km			
YCBMCCAXMOD GO		12.05.2021: 88 097 km / 31.01.2020: 79 185 km / 21.02.2019: 69 142 km			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
138728					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		2 %	
Force verticales :	1617 daN		1176 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	532 daN	494 daN	378 daN	371 daN
Déséquilibre (< 20%) :	8 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	532 daN	494 daN	378 daN	371 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) :	C4: 0.63	C5: 0.39	C6: 0.45	Moyenne: 0.49
Feux de croisement (-1% à -3%):	-3.2 %		-1.6 %	