

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751007

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026	26099918	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AV		
17/05/2026		2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré : AVD		
Contre-visite		3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVG		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension : AVG		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important		
27600 GAILLON		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P0488		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG		
SIGNATURE : 		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : ARG		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : AR		
AG-466-BJ(F) 26/11/2009 26/11/2009		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD, ARG		
Marque Désignation commerciale		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AR		
RENAULT ABSENT		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : D		
VF1FDB2H641437703 N1 CTTE		6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AVD		
Type/CNIT Énergie		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR		
FDB2H6MOD GO				
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal		
327097		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751008

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		18/03/2026	26099918
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D136751007	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
17/05/2026		7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AR	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
Contre-visite		19.01.2024: 315 967 km / 07.01.2022: 298 946 km / 04.01.2022: 298 926 km 09.01.2020: 245 077 km / 06.01.2020: 245 031 km / 24.01.2019: 220 882 km	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S027D154			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables			
27600 GAILLON			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation			
AG-466-BJ(F) 26/11/2009 26/11/2009			
Marque Désignation commerciale			
RENAULT ABSENT			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF1FDB2H641437703 N1 CTTE			
Type/CNIT Énergie			
FDB2H6MOD GO			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
327097		AVANT		ARRIÈRE			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		G	D	G	D		
 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX N° d'agrément: S027D154 N° de série: VF1FDB2H641437703		Ripage (-8 à +8 m/km):		+3.0 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%):		10 %			
		Force verticales :		1327 daN			
		Frein de service					
		Forces de freinage (déséquilibre) :		470 daN	494 daN	346 daN	343 daN
		Déséquilibre (< 20%) :		5 %		1 %	
		Forces de freinage (efficacité) :		470 daN	494 daN	346 daN	343 daN
		Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :		74 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :		20 %			
		Feux de croisement (-0.5% à -3%):		-3.2 %	-4.0 %		

N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF1FDB2H641437703

N° D'IMPRIMÉ : D136751008