EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22375728

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/12/2025	25001768

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026Z093

(9) RAISON SOCIALE : PIERRELATTE CONTROLE

(3) COORDONNÉES : Zone Activité Daudel
8 rue Jean Baptiste Colbert
26700 PIERRELATTE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 026Z7021

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FM-341-KD (F)	17/12/2019	17/12/2019

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	TRR	PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN) : XLRTEH4300G296094

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : N30DFATRB617468

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

468590

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FD-406-YZ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 58%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 16% E2 : 19%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 31%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 31%
Efficacité par essieu : E2 : 60%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 2%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -1.8% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.8% D : -2.1%