



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638917507

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/06/2026	26037387

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

CA-237-GJ (F) 10/02/2017 16/01/2012

Marque Désignation commerciale
RENAULT MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1VBH4A146074977 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie
VBH4A1 GODocument(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

274960

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Suite du proces-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège defectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG.AVD,ARG.

7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/08/2018 : 137152km / 17/07/2019 : 154164km / 16/06/2020 : 166193km /

16/06/2021 : 186894km / 30/05/2022 : 207488km / 31/05/2023 : 219468km /

28/05/2024 : 236923km / 20/05/2025 : 260576km / 20/05/2026 : 274802km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AUTOSUR

