

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928979

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		17/03/2026		26099895																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences : AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : G 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRIS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G, AVG, ARD, ARG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique. Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04.03.2026: 334 300 km / 26.02.2026: 334 250 km / 09.02.2024: 312 909 km 09.12.2022: 233 514 km / 23.11.2021: 187 700 km																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																											
16/05/2026																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																											
Contre-visite																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																											
N° D'AGRÈMENT : S027D154																																																																											
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE																																																																											
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables																																																																											
27600 GAILLON																																																																											
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																											
N° D'AGREMENT : 076D1232																																																																											
SIGNATURE : 																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																											
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																							
ES-328-AD(F)		06/07/2020		15/11/2017																																																																							
Marque		Désignation commerciale																																																																									
VOLKSWAGEN		CRAFTER																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																							
WV1ZZZSYZJ9014940		N1		CTTE																																																																							
Type/CNIT		Énergie																																																																									
N10VWGCTR43L678		GO																																																																									
Document(s) présent(e)																																																																											
Certificat d'immatriculation																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
334412		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">+0.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">2 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">1428 daN</td> <td colspan="2">969 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>463 daN</td> <td>403 daN</td> <td>341 daN</td> <td>330 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">13 %</td> <td colspan="2">4 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>463 daN</td> <td>403 daN</td> <td>341 daN</td> <td>330 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">64 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">19 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.10m⁻¹) :</td> <td colspan="4">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td colspan="2">-3.5 %</td> <td colspan="2">-1.5 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		0 %		Force verticales :	1428 daN		969 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	463 daN	403 daN	341 daN	330 daN	Déséquilibre (< 20%) :	13 %		4 %		Forces de freinage (efficacité) :	463 daN	403 daN	341 daN	330 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.10m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.5 %		-1.5 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																								
	G	D	G	D																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km																																																																										
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		0 %																																																																								
Force verticales :	1428 daN		969 daN																																																																								
Frein de service																																																																											
Forces de freinage (déséquilibre) :	463 daN	403 daN	341 daN	330 daN																																																																							
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		4 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	463 daN	403 daN	341 daN	330 daN																																																																							
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																											
Opacité des fumées (0.10m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																										
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.5 %		-1.5 %																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																											