

**AUTOVISION PL**
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005525902 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite		05/11/2025	25033301
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures	
02/11/2026		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 2 Toute)	
Contrôle technique périodique		1.1.8.a.1. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE : Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 2)	
N° D'AGREMENT : S013J250		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Toute)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL		4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur)	
(3) COORDONNÉES : ZI LES PALUDS 433 AVENUE DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE 04.42.72.75.23		4.2.3.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (Avant Droite Supérieur)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Gauche Latéral Inférieur)	
N° D'AGREMENT : 013J7030		6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Droite Latéral Extérieur Inférieur)	
SIGNATURE :		6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant Milieu Supérieur)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Gauche Extérieur)	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DF-249-XP (F)	20/05/2014	23/02/2005	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WJMA1VN0004288013	N3		
Type/CNIT	Energie		
TA1V3132R42	GO		
Document(s) présenté(s)			
Fiche de circulation provisoire prévue à l'article R325-6 du code de la route			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
341931			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ETAT DE CHARGE : En charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : 25033280 DATE : 03/11/2025			
N° D'AGREMENT DU CENTRE : S013J250			

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 64%

Efficacité par essieu : E1 : 67% E2 : 61%

Déséquilibre ($<20\%$) E1 : 22% E2 : 25%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq$ à 18%) : 27%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 27%

Efficacité par essieu : E2 : 57%

Déséquilibre ($<30\%$) E2 : 25%**Feux de croisement** (-0.5% à -2.5%) : G:-1.8% D:-1.0% h<0,8m