EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638881182

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/10/2026 | 26038792 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EQ-452-SY (F) | 16/09/2026 | 26/09/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OIL&STEEL | AUTRES MODELES |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VWASXTF24H7199843 | N1 | VASP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N100EEVS000P168 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

45131

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Suite du proces-verbal

**Défaillance(s) mineure(s)**

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,C.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiere, charnieres, serrures ou gâches détériorées, AVG.

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, ARG,ARD,AVG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

27/07/2022 : 26944km / 30/08/2022 : 27027km / 20/11/2023 : 31416km / 09/09/2024 : 34866km / 11/09/2025 : 40933km / 18/06/2026 : 45103km / 25/08/2026 : 45118km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -3.9m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 57% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 1630daN | | 2011daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 603daN | 599daN | 598daN | 605daN |
| Desequilibre (<20%): | 1% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 603daN | 599daN | 598daN | 605daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 66% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 34%

**Frein de secours :** Taux d'efficacité (≥ 25%): 34% Desequilibre(<30%): 2%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (0.40m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% a -0,5%) | -2.1% | -1.2% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% a -1,0%) | -1.9% | |

AUTOSUR

S084S123
26038792