



Sφ5-100

N° d'imprimé : J 005321804 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2024	24061065

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<b>Défaillances mineures</b> 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur)

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : <b>S031J214</b>
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES : 1 AVENUE PALARIN  31120 PORTET SUR GARONNE 2

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 031K7037
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DD-126-WG (F)	01/10/2020	15/09/2005
Marque	Genre	Carrosserie
FRUEHAUF	SREM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VFKDF33CZ501X6007	O4	
Type/CNIT	Energie	
DF33CZ		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE : FV-592-FQ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

**Frein de service :**  
 Efficacité globale (≥ à 43%) : 62%  
 Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 61%  
 Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 8%

**Frein de secours :** indépendance des circuits



XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX  
 N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXXX