



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928847

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26099780		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AR 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARD, ARG 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0237/00 P02E0/00 P02E8/00 P1034/00 P1036/00			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : D, G 4.11.1.c.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Isolation endommagée ou détériorée : D, AVD, ARG 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, ARD 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AVG Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30.06.2025: 264 545 km / 28.06.2024: 236 904 km / 28.06.2023: 208 945 km 29.06.2022: 180 156 km / 21.06.2021: 152 656 km / 23.06.2020: 123 852 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 076D1232 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EC-919-MH(F) 26/05/2016 26/05/2016 Marque Designation commerciale ISUZU SERIE N (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre JAANNR85FF7100174 N1 CTTE Type/CNIT Energie N1R85ABBCDMA1026CD GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
266037				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	18 %		99 %	
Force verticales :	1774 daN		1359 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	673 daN	668 daN	200 daN	184 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	673 daN	668 daN	200 daN	184 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	55 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) :	C1: 0.15 C2: 0.18			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.5 %		-0.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	1.0 %		-4.0 %	