



N° d'imprimé : ZB03110514

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

m541

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25001113

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013Z265

(9) RAISON SOCIALE : SARL PHOENIX CONTROLE

(3) COORDONNÉES : N° 5923 - CHEMIN DÉPARTEMENTAL 6
QUARTIER LA MEUNIÈRE
13480 CABRIES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013Z7037

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

AS-055-WM (F)

15/03/2018

28/06/2005

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF633FVB000103566

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

Énergie

33FVB2

G0

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

510905

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq$ à 1.14 m^{-1}) :C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 71%

Efficacité par essieu : E1 : 54% E2 : 76% E3 : 77% E4 : 74%

Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 9% E2 : 7% E3 : 5% E4 : 1%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 33%

Frein de secours : Indépendance des circuits

Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.6% D : -2.5% $0.8 \leq h \leq 1.0 \text{ m}$