

RLC Lyon RLC@lliance		CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE		FO TAC 01 - Annexe 01/11/2020	
<b>Certificat d'Inspection Périodique</b>					
Certificat n° : 2715 Accréditation Cofrac Inspection n° . Liste des Sites et Portées disponibles sur www.cofrac.fr			Fait en deux exemplaires : Centre Adhérent / Demandeur Le : 17-04-2026		
<b>IDENTIFICATION ORGANISME</b>					
<b>ORGANISME D'INSPECTION (TÊTE DE RÉSEAU)</b>			<b>LIEU D'INSPECTION (ATELIER)</b>		
<b>IDENTIFICATION CLIENT</b>					
<b>PROPRIÉTAIRE (DÉTENTEUR)</b>			<b>EXPLOITANT (UTILISATEUR)</b>		
<b>INFORMATIONS CONCERNANT L'INSPECTION</b>					
Date de la Vérification : 17-04-2026 11h21		Marque du Véhicule : MERCEDES BENZ		Immatriculation : DH-122-TB MEC : 18-07-2014	
Fabricant VU : Continental Automotive GmbH		Type VU : 1381.2010009005		N° Série VU : 3512249 N° Homologation VU : e1-84	
Nombre de Marques AL42 apposées : 2					
<b>INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES</b>					
Procédure utilisée : Annexe Technique Sogar - PROCEDURE IP (1B / 1C) - 16/03/2026		N° Série Véhicule : WDB9643301L876356		Taille Pneumatiques : 315/80 R 22.5	
w (imp/km) : 16015		k (imp/km) : 16015		l (mm) : 3285	
Référence à la Procédure des Incertitudes de Mesure : PR TAC 07					

Points de vérification prévus par la Réglementation :

- Conformité VU aux prescriptions de la réglementation,
- Contrôle EMT VU (Erreur vitesse / Erreur distance)
- Contrôle EMT Essais 1000m (Erreur vitesse / Erreur distance)

<b>Résultat de l'intervention</b>	
Le technicien déclare l'intervention	
L'organisme EUROMASTER FRANCE désigne M MCHINDRA Hassim comme technicien de l'intervention. Il a pris connaissance et valide les valeurs du rapport.	Commentaire:
	