




AUTOVISION PL
CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J 005332335

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

10/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25103499

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S006J127**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
1ÈRE AVENUE 15EME RUE
BP 458
06515 CARROS CEDEX
04.93.73.64.34

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 006J7029

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CD-333-FE (F)

04/04/2012

27/02/2008

Marque

MERCEDES

Genre

TRR

Carrosserie

PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9340121L303098

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

G2044ST36M

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

601947

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 87 MV 04

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50m^{-1}$) :
C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 72%

Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 65%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 1% E2 : 12%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 63%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 23\%$) : 63%

Efficacité par essieu : E1 : 52% E2 : 77%

Déséquilibre ($< 30\%$) E1 : 11% E2 : 13%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.4% D:-0.6% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-1.6% D:+0.4%