



N° d'imprimé : K009318938

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25067902

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079K060

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Route de la Draunière

79310 MAZIERES-EN-GATINE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079K7001

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

CB-612-ZX (F)

Date
d'immatriculation

12/07/2019

Date de 1ère mise en
circulation

04/03/2002

Marque

MERCEDES

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9525021K734209

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

B1828KN36C

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

417913

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.30 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 53%

Efficacité par essieu : E1: 56% E2: 50%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 3% E2: 9%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 29%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement ($-0,5\%$ à $-2,5\%$) : G: -1.6% D: -1.7% h: $< 0,8 \text{ m}$ 