




AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005625945

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/02/2026	26108712
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	Défaillances mineures 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Extérieur Inférieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
25/02/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S017J084		
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL		
(3) COORDONNÉES : Z.I DE PERIGNY RUE ARISTIDE BERGES 17180 PERIGNY 05.46.37.26.54		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 017J7025		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AZ-909-YV (F)	04/04/2012	17/07/2007
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	TRAVAUX
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF624APD000000433	N3	
Type/CNIT	Energie	
24APD6	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
193775		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Opacité des fumées ($\leq 0.57m^{-1}$) : C1:0.10m ⁻¹ C2:0.10m ⁻¹ Frein de service : Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 68% Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 64% Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 9% E2 : 1% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 34% Frein de secours : indépendance des circuits Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.6% D:-2.4% 0,8 $\leq h \leq 1,0m$	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		