




N° d'imprimé : K 009101898

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/03/2025	25055359
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
11/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S073K058		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : Rue des Arolles Zac des Arolles 73540 LA BATHIE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 073K7015		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FQ-393-HS (F)	09/06/2020	09/06/2020
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	BETON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WDB96433010422530	N3G	
Type/CNIT	Énergie	
963-8-GUBBM2SN43BXC030C110H1NBBOYXX	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
78635		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :	C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises	Frein de service :	
	Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 57%	
	Efficacité par essieu : E1: 59% E2: 55% E3: 55% E4: 58%	
	Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 14% E2: 14% E3: 17% E4: 9%	
	Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 31%	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 31%	
	Efficacité par essieu : E3: 59% E4: 60%	
	Déséquilibre ($< 30\%$) : E3: 24% E4: 10%	
	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -0.5% D: -0.5% h: $< 0.8 \text{ m}$	
	Feux de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G: -1.8% D: -3.1%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		