



N°d'imprimé : ZB03216939

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite		13/08/2025	25002207
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Droite Latéral Inférieur) 6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Avant Gauche) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Droite)	
31/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S049Z201			
(9) RAISON SOCIALE : POIDS LOURDS OCEANE			
(3) COORDONNÉES : 8 BOULEVARD LOUIS DELAGE PELLOUAILLES LES VIGNES 49112 VERRIERES EN ANJOU			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 049J7025			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EF-631-LB (F)	23/09/2016	02/08/2004	
Marque	Genre	Carrosserie	
M.A.N.	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
WMAH25ZZ34M385678		N3	
Type/CNIT		Énergie	
GH25P26M1B		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
278472			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Opacité des fumées (≤ à 0.90 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GV-041-VR		Efficacité globale (≥ à 45%) : 77%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 77% E3 : 78%	
PROCÈS-VERBAL N° : 25002090		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 16% E2 : 3% E3 : 3%	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S049Z201		Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 50%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale (≥ à 23%) : 50%	
		Efficacité par essieu : E2 : 72% E3 : 75%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 6% E3 : 14%	
		Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.8% D : -2.5% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m	