




T09-7-C



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

d'imprimé : K 009195054

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/08/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25027867

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S019K086

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Z.A de la Marquisie
Rue des Etangs
19100 BRIVE LA GAILLARDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 019K7018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DX-578-RR (F)

08/07/2025

30/01/2008

Marque

Genre

Carrosserie

MERCEDES

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WDF9421421B960741

N3

Type/CNIT

Énergie

M2636KN36C

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

209071

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$) :

C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 72%

Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 72% E3: 71%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 2% E2: 13% E3: 7%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 42%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 42%

Efficacité par essieu : E2: 59% E3: 60%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 1% E3: 5%

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -0.8% D: -0.5% h: $< 0,8 \text{ m}$