

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928597

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 20/02/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26099544																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/04/2026		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AR 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AV, AVG 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AR, ARG 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AR, ARG 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé : AR																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AR, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03.07.2024: 180 233 km / 22.06.2023: 156 714 km / 13.07.2022: 133 382 km 14.06.2022: 130 518 km																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGREMENT : 027D1128 SIGNATURE : 		Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EX-659-YR(F) 06/08/2024 06/06/2018 Marque Désignation commerciale FORD TRANSIT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WF0EXXTTGEJY05177 N1 CTTE Type/CNIT Énergie FEDYNR62CFYM7MHDZCAHBXB GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">-2.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">17 %</td> <td colspan="2">14 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">1444 daN</td> <td colspan="2">1294 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>593 daN</td> <td>559 daN</td> <td>459 daN</td> <td>451 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">6 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>593 daN</td> <td>559 daN</td> <td>459 daN</td> <td>451 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 75 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.70m⁻¹) :</td> <td colspan="4">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-1% à -3%):</td> <td colspan="2">2.0 %</td> <td colspan="2">-4.0 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td colspan="2">-3.4 %</td> <td colspan="2">2.0 %</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	17 %		14 %		Force verticales :	1444 daN		1294 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	593 daN	559 daN	459 daN	451 daN	Déséquilibre (< 20%) :	6 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	593 daN	559 daN	459 daN	451 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 75 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-1% à -3%):	2.0 %		-4.0 %		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.4 %		2.0 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.0 m/km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	17 %		14 %																																																																												
Force verticales :	1444 daN		1294 daN																																																																												
Frein de service																																																																															
Forces de freinage (déséquilibre) :	593 daN	559 daN	459 daN	451 daN																																																																											
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		2 %																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	593 daN	559 daN	459 daN	451 daN																																																																											
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 75 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																															
Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																														
Feux de croisement (-1% à -3%):	2.0 %		-4.0 %																																																																												
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.4 %		2.0 %																																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 224042																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															