




N° d'imprimé : S 640191290

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEEXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER
AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																					
Contrôle technique périodique	17/09/2026	26061117																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG,D,G. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG,ARD. 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse 4.13.1.a.2. BATTERIE (S) DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit 5.2.3.h.2. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant, ARG,ARD. 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AR. 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARD. 6.2.5.a.2. SIEGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARD,ARG. 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD. 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD. 6.1.3.c.1. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées, ARG. 6.1.3.g.1. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés, ARG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,AR. 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0302 P0303 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2018 : 42213km / 11/09/2018 : 43582km / 12/09/2019 : 48813km / Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																							
16/11/2026																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																							
Contre visite																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																							
N° D'AGRÉMENT : S082S005																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 82																																																																							
(3) COORDONNÉES : Tel : 0563021895 1480 AVENUE DE L'EUROPE 82000 MONTAUBAN																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																							
N° D'AGRÉMENT : 082F1032 SIGNATURE : 																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																							
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																							
DG-407-MH (F) 10/06/2014 10/06/2014																																																																							
* Marque Désignation commerciale																																																																							
NISSAN-MULTITEL CABSTAR-MULTITEL																																																																							
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																							
VWASUFF24E4164426 N1 VASP																																																																							
Type/CNIT Énergie																																																																							
N10NNMVS000C055 GO																																																																							
Document(s) présenté(s)																																																																							
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																							
76835																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																							
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+2.5m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">22%</td><td colspan="2">43%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1728daN</td><td colspan="2">1509daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>594daN</td><td>631daN</td><td>337daN</td><td>349daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">6%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>594daN</td><td>631daN</td><td>337daN</td><td>349daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="4">59%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">23%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>+1.3%</td><td>-1.1%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.5m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	22%		43%		Forces verticales :	1728daN		1509daN		Frein de service :					Forces de freinage :	594daN	631daN	337daN	349daN	Déséquilibre (<20%):	6%		4%		Forces de freinage (efficacité) :	594daN	631daN	337daN	349daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	59%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	23%				Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+1.3%	-1.1%		
	AVANT		ARRIERE																																																																				
	G	D	G	D																																																																			
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.5m/Km																																																																						
Dissymétrie suspension (≤30%):	22%		43%																																																																				
Forces verticales :	1728daN		1509daN																																																																				
Frein de service :																																																																							
Forces de freinage :	594daN	631daN	337daN	349daN																																																																			
Déséquilibre (<20%):	6%		4%																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	594daN	631daN	337daN	349daN																																																																			
Taux d'efficacité (≥ 50%):	59%																																																																						
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	23%																																																																						
Emissions à l'échappement :																																																																							
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																							
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+1.3%	-1.1%																																																																					